

Ocena techniczna nr: 028/2024

z dnia: 31.10.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.1955.2024.1.BUER**

z dnia **28.10.2024r.**

Uwaga: *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 30.10.2024r. na terenie parkingu Urzędu Skarbowego w Krotoszynie obecności pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	VOLKSWAGEN
Typ/model:	POLO
Kolor:	granatowy
Numer rejestracyjny:	PJA 45304
Rok produkcji:	2001
Numer identyfikacyjny:	WVWZZZ6NZ1Y237269
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	1390cm ³
Moc silnika:	44kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZI
Stan licznika:	131 292km
Data pierwszej rejestracji:	20.09.2001r.
Data pierwszej rejestracji w RP:	26.08.2003r.
Badanie techniczne ważne do:	27.05.2025r.

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- pracy silnika prawidłowa,
- osprzęt kpl. zużyty proporcjonalnie do przebiegu i czasu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki (zapocenia) płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- nadwozie 5-cio drzwiowe lakierowane koloru granatowego,
- zderzaki przedni i tylny w kolorze nadwozia,
- zderzak tylny posiada niewielkie uszkodzenia,
- na pokrywie komory silnika widoczne odkształcenia odpryski lakieru,
- błotnik przedni lewy posiada wgnioty i uszkodzenia,
- drzwi tylne i przednie lewe uszkodzone nad listwą ozdobną ogniska korozji,

- błotnik tylny lewy posiada wgnioty w dolnej części,
- widoczne ogniska korozji w dolnej części pokrywy komory bagażnika,
- ogniska korozji na płacie dachu przy szybie przedniej,
- na dolnych krawędziach błotników przednich widoczna korozja,
- progi i podłoga nadwozia ogniska korozji,
- na powierzchniach lakierowanych widoczne wgnioty i odpryski lakieru,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzenia eksploatacyjne w dolnej ich części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze hamulcowe mają widoczne ubytki (wypracowania),
- tarcze kół stalowe,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerki wnętrza poprzecierane i trwale zabrudzone,
- podsufitka trwale zabrudzona,
- deska rozdzielcza nosi ślady naprawy (AIR BAG),
- komora bagażnika zniszczona, zabrudzona,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: UNIROYAL 175/70 R13 82T w stanie użytecznym,
- posiada koło zapasowe,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd miał wcześniej wykonywane naprawy blacharsko lakiernicze.

Pojazd w stanie przedstawionym oględzin po dokonaniu kilku drobnych napraw kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Ze względu na brak cen takiego pojazdu w katalogu cen INFO-EKSPERT X-2024 wartość powyższego pojazdu ustalono na podstawie cen zawartych w ogłoszeniach OLX i OTOMOTO która wynosi 4 700zł cztery tysiące siedemset złotych.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 28 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 31.10.2024r.

Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale