

Ocena techniczna nr: 027/2024

z dnia: 31.10.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

*63 - 700 Krotoszyn*

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.1955.2024.1.BUER**

z dnia **28.10.2024r.**

**Uwaga:** *ogłędzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 30.10.2024r. na terenie parkingu Urzędu Skarbowego w Krotoszynie obecności pracownika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

**Dane identyfikacyjne:**

Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Marka:	VOLKSWAGEN
Typ/model:	GOLF
Kolor:	szary
Numer rejestracyjny:	PRA 38NL
Rok produkcji:	1998
Numer identyfikacyjny:	WVWZZZ1JZXB003104
Ilość miejsc siedzących:	5
Pojemność silnika:	1781cm <sup>3</sup>
Moc silnika:	92kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZI
Przebieg::	ok. 350 000km
Data pierwszej rejestracji:	22.05.1998r.
Data pierwszej rejestracji w RP::	18.05.2007r.
Badanie techniczne ważne do:	17.01.2025r.

**Opis stanu technicznego:**

**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- uruchamianie brak możliwości,
- pracy silnika nie sprawdzono,
- osprzęt kpl. zużyty proporcjonalnie do przebiegu i czasu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki (zapocenia) płynów eksploatacyjnych,

**PODWOZIE I NADWOZIE**

- nadwozie 5-cio drzwiowe lakierowane koloru szarego,
- zderzaki przedni i tylny w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni uszkodzony,
- na pokrywie komory silnika widoczne odpryski lakieru po kamieniach,
- błotnik przedni lewy posiada niewielkie uszkodzenia,
- drzwi tylne lewe uszkodzone nad listwą ozdobną,

- błotnik tylny lewy posiada wgnioty w dolnej części,
- widoczne ogniska korozji w dolnej części pokrywy komory bagażnika,
- ogniska korozji na krawędziach przy listwach dachowych,
- niewielkie ogniska korozji na dolnych krawędziach progów i błotników,
- na powierzchniach lakierowanych widoczne wgnioty i odpryski lakieru,
- ogniska korozji na ramkach metalowych szyb drzwiowych,

#### ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego posiadają uszkodzenia eksploatacyjne i ogniska korozji w dolnej ich części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- tarcze hamulcowe mają widoczne nadmierne ubytki (wypracowania),
- tarcze kół ze stopów lekkich posiadają niewielkie uszkodzenia mechaniczne,

#### OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- lampa tylna prawa popękana,
- akumulator niesprawny,
- tapicerki wnętrza poprzecierane i trwale zabrudzone,
- podsufitka rozwarstwiona- opada,
- radia brak,
- komora bagażnika zabrudzona,
- pojazd posiada zamontowany hak holowniczy,
- wyposażenie zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

#### OGUMIENIE

- opony: UNIROYAL 185/65 R15 T zużyte w znacznym stanie,
- posiada koło zapasowe,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd miał wcześniej wykonywane naprawy blacharsko lakiernicze.**

**Przedstawiony do oględzin pojazd po dokonaniu kilku drobnych napraw i wymianie akumulatora kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.**

**Ze względu na brak cen takiego pojazdu w katalogu cen INFO-EKSPERT X-2024 wartość powyższego pojazdu ustalono na podstawie cen zawartych w ogłoszeniach OLX i OTOMOTO która wynosi 3 900zł trzy tysiące dziewięćset złotych.**

---

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.

Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

---

*Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.*

Wykonano 31 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 31.10.2024r.

Biegły Skarbowy nr 51  
mgr inż. Stanisław Błaszczyk  
Podpis na oryginale