

Ocena techniczna nr: 023/2/24

data badania : 05.09.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1420.2024**

z dnia 30 sierpnia 2024r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 04.08.2024r. w Koźminie Wielkopolskim na posesji przy ul. Klasztornej 70 w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 01791
Numer identyfikacyjny:	WDD1690071J307552
Marka pojazdu:	MERCEDES-BENZ
Typ/ model:	A180
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Pojemność silnika:	1992cm³
Moc silnika:	80kW
Rodzaj silnika:	ZS
Kolor nadwozia:	czarny
Data pierwszej rejestracji:	13.06.2006r.
Badanie techniczne ważne do:	11.12.2019r.
Stan licznika:	188 518km
Przystosowany do przewozu:	5 osób

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- brak możliwości uruchomienia silnika,
- pracy silnika nie sprawdzono,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru granatowego,
- zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni i tylny uszkodzony,
- pokrywa komory silnika posiada dużo odprysków lakieru po kamieniach,
- drzwi tylne lewe uszkodzone,
- błotnik tylny lewy uszkodzony,

- krawędzie drzwi pouszkodzone posiadają ogniska korozji,
- progi posiadają niewielkie uszkodzenia i ogniska korozji,
- pokrywa komory bagażnika rozwarstwia się w dolnej części i ogniska korozji,
- elementy lakierowane nadwozia posiadają dużą ilość wgniotów i odpryski lakieru,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawiesznień uszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- kołpaki kół pouszkodzone,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki i wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerka fotela kierowcy przetarta,
- wnętrze zniszczone trwale zabrudzone,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do pozostałych podzespołów,

OGUMIENIE

- opony 185/65 R15 w stanie użytecznym,
- posiada koło zapasowe,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. W pojeździe należy wykonać naprawę blacharsko lakierniczą, wymienić akumulator i wykonać badanie techniczne.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu cen INFO-EKSPERT IX-2024 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny ustalę jego wartość na 6 800zł. brutto sześć tysięcy osiemset złotych.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 22 szt. zdj. fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*

Ocena techniczna nr: 023/2/24

data badania : 05.09.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

63- 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1420.2024**

z dnia 30 sierpnia 2024r.

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 04.08.2024r. w Koźminie Wielkopolskim na posesji przy ul. Klasztornej 70 w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	PKR 01791
Numer identyfikacyjny:	WDD1690071J307552
Marka pojazdu:	MERCEDES-BENZ
Typ/ model:	A180
Rodzaj pojazdu:	samochód osobowy
Pojemność silnika:	1992cm³
Moc silnika:	80kW
Rodzaj silnika:	ZS
Kolor nadwozia:	czarny
Data pierwszej rejestracji:	13.06.2006r.
Badanie techniczne ważne do:	11.12.2019r.
Stan licznika:	188 518km
Przystosowany do przewozu:	5 osób

Opis pojazdu:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- brak możliwości uruchomienia silnika,
- pracy silnika nie sprawdzono,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE/ NADWOZIE

- nadwozie lakierowane koloru granatowego,
- zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia,
- zderzak przedni i tylny uszkodzony,
- pokrywa komory silnika posiada dużo odprysków lakieru po kamieniach,
- drzwi tylne lewe uszkodzone,
- błotnik tylny lewy uszkodzony,

- krawędzie drzwi pouszkodzone posiadają ogniska korozji,
- progi posiadają niewielkie uszkodzenia i ogniska korozji,
- pokrywa komory bagażnika rozwarstwa się w dolnej części i ogniska korozji,
- elementy lakierowane nadwozia posiadają dużą ilość wgniotów i odpryski lakieru,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawiesznień uszkodzone mechanicznie w dolnej części,
- wyczuwalny luz w układzie kierowniczym,
- kołpaki kół pouszkodzone,
- tarcze hamulcowe mają duże ubytki i wypracowania,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerka fotela kierowcy przetarta,
- wnętrze zniszczone trwale zabrudzone,
- osprzęt zużyty proporcjonalnie do pozostałych podzespołów,

OGUMIENIE

- opony 185/65 R15 w stanie użytecznym,
- posiada koło zapasowe,

OPINIA

Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. W pojeździe należy wykonać naprawę blacharsko lakierniczą, wymienić akumulator i wykonać badanie techniczne.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu cen INFO-EKSPERT IX-2024 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny ustalę jego wartość na 6 800zł. brutto sześć tysięcy osiemset złotych.

Powyższy stan ustalono w dniu badania.

Wykonano dokumentację zdjęciową 22 szt. zdj. fotograficznych.

*Biegły Skarbowy nr 51
mgr inż. Stanisław Błaszczyk
Podpis na oryginale*

