

**Ocena techniczna nr: 025/2/2024**

**data badania : 04.10.2024r.**

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: **ul. Polna 32**

**63- 700 Krotoszyn**

Zakres oceny: **Ustalenie wartości ruchomości - maszyny.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.1738.2024.1.BUER**

**z dnia 24 września 2024r.**

Uwaga: **ogłędzin motocykla dokonano w dniu 3.10.2024r. na terenie Urzędu Skarbowego w Krotoszynie w obecności pracowników Urzędu Skarbowego.**

**Dane techniczne:**

Numer rejestracyjny:	<b>PRA 7E80</b>
Numer VIN:	<b>JKAZRT00AAA011299</b>
Marka:	<b>KAWASAKI</b>
Typ/model:	<b>Z1000</b>
Rodzaj pojazdu:	<b>motocykl</b>
Kolor pojazdu:	<b>pomarańczowy</b>
Data pierwszej rejestracji:	<b>18.06.2003r.</b>
Data pierwszej rejestracji w RP:	<b>23.03.2021r.</b>
Pojemność silnika:	<b>953cm<sup>3</sup></b>
Moc silnika:	<b>93kW</b>
Przebieg:	<b>33 675km</b>
Masa własna:	<b>221kg</b>
Dopuszczalna masa całkowita:	<b>401kg</b>
Badanie ważne do:	<b>03.04.2025r.</b>

**Opis stanu technicznego:**

**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- uruchamianie brak możliwości,
- pracy silnika nie zbadano,
- korpus silnika wraz z obudowami prawa i lewa strona posiada duże uszkodzenia mechaniczne,
- układ przeniesienia napędu łańcuchem na koło tylne - pracy nie badano brak możliwości,
- osłony boczne silnika koloru szarego pouszkodzane,
- tłumiki układu wydechowego pouszkodzane,
- pozostały osprzęt kpl. zużyty proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji,

**RAMA I NADWOZIE**

- rama lakierowana koloru czarnego,
- błotnik przedni i tylny lakierowany w kolorze pomarańczowym,
- podstawa siedziska pomarańczowa uszkodzona, popękany,

- zbiornik paliwa koloru pomarańczowego - pocięty,
- na powierzchniach lakierowanych duża ilość wgniotów i odprysków lakieru,

#### ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego pouszkodzone mechanicznie,
- kierownica odkształcona,
- wahacz tylny posiada uszkodzenia mechaniczne,
- hamulce przednie i tylne tarczowe – tarcze posiadają duże ubytki (wypracowania),
- sprawności działania hamulca nie badano,

#### OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- nakładka zestawu wskaźników i kierownicy posiada widoczne uszkodzenia mechaniczne,
- obudowa lampy przedniej popękana,
- podnóżki kierowcy i pasażera pouszkodzone mechanicznie,
- tapicerka siedzenia pouszkodzana i popękana,
- pozostałe wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

#### OGUMIENIE

- opony MICHELIN przednia 120/70/ZR 17 M/C, tylna 190/50 ZR17 M/C w stanie użytecznym.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin po usunięciu niesprawności kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.**

**Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT X-2024 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustaliam jego wartość na 6 800,00zł słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 brutto.**

---

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.

Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

---

*Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.*

=====

Wykonano 24 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 04.10.2024r.

Biegły Skarbowy  
mgr inż. Stanisław Błaszczyk  
Podpis na Oryginalie