

Ocena techniczna nr: 014/2024

data badania : 29.04.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

**63- 700 Krotoszyn**

Zakres oceny: **Ustalenie wartości samochodu osobowego.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.467.2024**

**z dnia 18 marca 2024r.**

*Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 24.04.2024r. w Koźminie Wielkopolskim na parkingu przy ul. Tysiąclecia 1/5 w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.*

### **Dane techniczne:**

Numer rejestracyjny:	<b>PKR 05002</b>
Numer identyfikacyjny:	<b>JMZNE2WPJN4K06836</b>
Marka pojazdu:	<b>MAZDA</b>
Typ/ model:	<b>2</b>
Rodzaj pojazdu:	<b>samochód osobowy</b>
Pojemność silnika:	<b>1399cm<sup>3</sup></b>
Moc silnika:	<b>50kW</b>
Rodzaj silnika:	<b>ZS</b>
Kolor nadwozia:	<b>szary</b>
Data pierwszej rejestracji:	<b>13.12.2004r.</b>
Data pierwszej rejestracji w RP:	<b>05.03.2014r.</b>
Badanie techniczne ważne do:	<b>31.01.2025r.</b>
Stan licznika:	<b>231 621km</b>

### **Opis pojazdu:**

#### **SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**

- uruchamianie prawidłowe,
- praca silnika prawidłowa,
- osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie o przebiegu i okresu eksploatacji,
- widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- wygłuszenie pokrywy komory silnika pogryzione przez gryzonie,

#### **PODWOZIE/ NADWOZIE**

- nadwozie lakierowane koloru szarego,
- pokrywa komory posiada wgnioty,
- zderzak przedni popękany,
- zderzak tylny uszkodzony,

- drzwi przednie prawe posiadają uszkodzenia i ogniska korozji,
- duży wgniot na pokrywie bagażnika w górnej części,

#### ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- wyczuwalny niewielki luz w układzie kierowniczym,
- działania układu hamulcowego nie sprawdzono,

#### OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- tapicerka fotela kierowcy poprzecierana,
- wnętrze pojazdu trwale zabrudzone i zniszczone,

#### OGUMIENIE

- opony 165/70 R14 81T stan użyteczny,
- tarcze kół stalowe mają pouszkodzane krawędzie i widoczne ogniska korozji,
- kołpaków kół brak,

#### **OPINIA**

***Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu stwierdza się, że pojazd w stanie przedstawionym kwalifikuje się dalszej eksploatacji.***

***Wartość powyższego pojazdu ustalono na podstawie cen zawartych na w katalogu cen INFO-EKSPERT IV/2024 uwzględniając jego przebieg i stan techniczny na 4 000zł. cztery tysiące złotych brutto.***

---

*Powyzszy stan ustalono w dniu badania.*

*Wykonano dokumentację zdjęciową 24 szt. zdj. fotograficznych.*

*Biegły Skarbowy nr 51  
mgr inż. Stanisław Błaszczyk  
Podpis na oryginale*