

Ocena techniczna nr: 015/1/2024

z dnia: 18.07.2024r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – biegły skarbowy nr 51**

Zlecceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: *ul. Polna 32*

63 - 700 Krotoszyn

Zakres oceny: **Ustalenie wartości maszyny.**

Pismo nr: **3013-SEE.711.922.2024**

z dnia **14.06.2024r.**

Uwaga: oględzin i badania powyższego pojazdu dokonano w dniu 17.07.2024r. w miejscowości Świnków ul. Lipowa 7 63-714 Kobierno w obecności właściciela i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu:	ciągnik samochodowy
Marka:	MAN
Typ/model:	18.440
Kolor:	niebieski
Rok produkcji:	2010
Numer identyfikacyjny:	WMA06XZZ5AM552471
Ilość miejsc siedzących:	2
Pojemność silnika:	10 518cm ³
Moc silnika:	324kW
Rodzaj silnika/zapłonu:	ZS
Stan licznika::	226 140km
Całkowity przebieg:	1 226 140km
Data pierwszej rejestracji::	25.03.2010r.
Data pierwszej rejestracji w RP::	11.05.2015r.
Badanie techniczne ważne do:	05.06.2025r.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:	18 000kg

Opis stanu technicznego:

SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY

- uruchamianie prawidłowe,
- pracy silnika prawidłowa,
- osprzęt skorodowany i sparszały,
- widoczne niewielkie wycieki płynów eksploatacyjnych,

PODWOZIE I NADWOZIE

- kabina lakierowana koloru niebieskiego,
- zderzak przedni w kolorze nadwozia, pouszkodzany w dolnej części,
- stopień prawy kabiny popękany w dolnej części,
- grill przedni posiada dużą ilość odprysków i wgniotów po kamieniach,
- błotniki kół tylnych popękane,

- wewnątrz pojazdu zużyte proporcjonalnie do przebiegu i okresu eksploatacji, tapicerki przecierane, popękane i trwale zabrudzone,

ZAWIESZENIA I UKŁAD KIEROWNICZY

- elementy zawieszenia przedniego i tylnego pouszkodzone mechanicznie w dolnej części,

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE

- pokrywa skrzynki akumulatorów wyłamana,
- wyposażenie standardowe zużyte ponadnormatywnie do przebiegu i czasu eksploatacji,

OGUMIENIE

- opony: 285/80 R22,5 w stanie użytecznym,

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego powyższego pojazdu, zostaje wydana następująca **OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Na podstawie dokonanych oględzin i badania powyższego pojazdu stwierdza się że pojazd w stanie przedstawionym do oględzin kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Po zapoznaniu się z cenami w katalogu INFO-EKSPORT VII-2024 uwzględnieniem jego stanu technicznego przebiegu oraz sytuacji rynkowej ustalam jego wartość na 56 800,00zł słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 brutto.

Powyższy stan wycenianego pojazdu ustalono w dniu badania.
Opinię wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną biegły zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz montażu pojazdu. Opinia jest wydana wg najlepszej wiedzy biegłego rzeczoznawcy, który nie odpowiada za treść opinii wydanej w oparciu o dane lub dokumenty co do których został wprowadzony błąd przez zleceniodawcę lub jeżeli opinia wydana w oparciu o dowody zakwestionowane przez uprawnione organy.

=====

Wykonano 21 szt. zdjęć fotograficznych.

Dnia 18.07.2024r.